

**ТАБЛИЦА 1**

| № | Шаг 1          | Шаг 2                        | Шаг 3             | Шаг 4  | Шаг 5                        | Шаг 6 | Шаг 7  | Шаг 8                        | Шаг 9 | Шаг 10 |
|---|----------------|------------------------------|-------------------|--------|------------------------------|-------|--------|------------------------------|-------|--------|
| 1 | Старт<br>20 Гц | Разгон<br>10 мин<br>до 65 Гц | Вращение<br>3 мин | Стоп   |                              |       |        |                              |       |        |
| 2 | Старт<br>20 Гц | Разгон<br>15 мин<br>до 65 Гц | Вращение<br>3 мин | Стоп   |                              |       |        |                              |       |        |
| 3 | Старт<br>20 Гц | Разгон<br>20 мин<br>до 70 Гц | Вращение<br>3 мин | Стоп   |                              |       |        |                              |       |        |
| 4 | Старт<br>20 Гц | Разгон<br>25 мин<br>до 70 Гц | Вращение<br>3 мин | Стоп   |                              |       |        |                              |       |        |
| 5 | Старт<br>20 Гц | Разгон<br>30 мин<br>до 65 Гц | Вращение<br>3 мин | Стоп   |                              |       |        |                              |       |        |
| 6 | Старт<br>20 Гц | Разгон<br>30 мин<br>до 75 Гц | Вращение<br>3 мин | Стоп   |                              |       |        |                              |       |        |
| 7 | Старт<br>20 Гц | Разгон<br>60 сек<br>до 35 Гц | Стоп              | Реверс | Разгон<br>2 мин<br>до 50 Гц  | Стоп  | Реверс | Разгон<br>2 мин<br>до 60 Гц  | Стоп  |        |
| 8 | Старт<br>20 Гц | Разгон<br>45 сек<br>до 40 Гц | Стоп              | Реверс | Разгон<br>90 сек<br>до 50 Гц | Стоп  | Реверс | Разгон<br>90 сек<br>до 60 Гц | Стоп  |        |
| 9 | Старт<br>25 Гц | Разгон<br>30 сек<br>до 40 Гц | Стоп              | Реверс | Разгон<br>75 сек<br>до 50 Гц | Стоп  | Реверс | Разгон<br>75 сек<br>до 60 Гц | Стоп  |        |

**СОДЕРЖАНИЕ**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Назначение .....                   | 2 |
| Технические характеристики .....   | 2 |
| Комплектность .....                | 2 |
| Устройство и принцип работы .....  | 2 |
| Указания мер безопасности .....    | 2 |
| Порядок работы .....               | 3 |
| Режим программирования .....       | 3 |
| Транспортирование и хранение ..... | 5 |
| Свидетельство о приемке .....      | 6 |
| Гарантии изготовителя .....        | 6 |
| Сведения об утилизации .....       | 6 |
| Схема подключения .....            | 7 |
| Таблица 1 .....                    | 8 |

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Программный блок управления электродвигателем (далее - блок управления) предназначен для управления частотой вращения асинхронных трехфазных двигателей мощностью 0,37 кВт по заданным программам.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |  |
|--|--|
| 2.1 Количество каналов регулирования частоты | 1  |
| 2.2 Диапазон регулирования частоты           | 20 - 75 Гц                                     |
| 2.3 Напряжение питания                       | ~220 В +/-10%                                  |
| 2.4 Потребляемая мощность, не более          | 8 Вт   |
| 2.5 Количество программ                      | 6  |
| 2.6 Рабочие условия применения:              | температура окружающего воздуха от -20 до 50 С |
| 2.7 Степень защищенности корпуса             | IP 54 по ГОСТ 14254                            |
| 2.8 Масса, не более                          | 1,5 кг   |
| 2.9 Габаритные размеры                       | 195 x 145 x 110 мм                             |

## 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В комплект поставки входит:

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| - Блок управления             | 1 шт. |
| - Руководство по эксплуатации | 1 шт. |

## 4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Элементы электрической схемы блока расположены на печатной плате и заключены в корпус из изоляционного материала. На передней стороне корпуса расположены индикаторы номера программы, отсчета времени и частоты вращения электродвигателя, а также светодиоды, отображающие направление вращения и кнопки управления блоком: Программа, Стоп, Пуск.

Внутри корпуса расположены клеммники для подключения электропитания и линий управления электродвигателем.


## 5 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 При работе с блоком управления необходимо соблюдать правила техники безопасности.

5.2 Подключение блока управления осуществлять по схеме производителя, находящейся в данном руководстве.

5.3 Все операции по подключению блока осуществлять при отключенном электропитании.

## 12 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



S1 - выключатель сети  
SA1 - кнопка "АВАРИЯ"

## 9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

9.1 Блок управления соответствует техническим характеристикам, указанным в данном Руководстве и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска 10. 04. 2018 г.

Штамп ОТК

## 10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие блока требованиям технических характеристик при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода блока в эксплуатацию, но не более 24 месяца со дня изготовления.

10.3 Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.

10.4 Претензии к качеству блока принимаются к рассмотрению и гарантийный ремонт производится при наличии свидетельства о приемке предприятия-изготовителя.

10.5 Изготовитель несет ответственность за качество блока, поставляемого на экспорт, в течение 12 месяцев со дня проследования его через государственную границу Украины при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения в соответствии с эксплуатационной документацией, входящей в комплект поставки.

**Адрес изготовителя:** *ФОП Ганський В. А.  
10030, г. Житомир  
ул. Шелушкова, 82, кв. 35  
т. (067) 8594233*

**E-mail:** gans\_vit@rambler.ru

## 11 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

11.1 Утилизацию входящих в состав блока компонентов, которые содержат металлы, проводить в соответствии с ДСТУ 3211 "Брухт та відходи кольорових металів і сплавів. Загальні технічні умови".

11.2 Утилизацию печатных плат после истечения срока эксплуатации блока производить в соответствии с типовыми процессами утилизации.

11.3 Корпус блока утилизируется в соответствии с СН 3197.

## 6 ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1 После подачи питания, блок управления в течение 10 секунд выходит в рабочий режим, на индикаторе **Программа** идет обратный отсчет времени в секундах, на индикаторах индицируется слово OFF.

6.2 Для установки номера программы необходимо нажать кнопку **Программа** после чего блок переходит в режим Программирования и установки номера программы. Номер программы обозначается одной цифрой, то есть, нажатием кнопок ▼ (Стоп) и ▲ (Пуск) можно установить 9 программ - от 1 до 9.

6.3 После выбора номера программы, для возврата в рабочий режим необходимо нажать кнопку **Программа** и удерживать ее в течение 3 секунд, после чего блок управления выйдет в исходный режим. Пуск программы производится кнопкой **Пуск**, остановка программы осуществляется кнопкой **Стоп**.

6.4 Программы и соответствующие им номера указаны в таблице №1.

6.5 Потребитель может воспользоваться режимом программирования и создать новую программу, сохранив ее под соответствующим выбранным номером. Порядок операций при создании программ описан ниже, в разделе **Режим программирование**.

## 7 РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

7.1 Для входа в режим Программирования необходимо нажать кнопку **Программа** после чего блок переходит в режим Программирования и на цифровых индикаторах индицируется одна цифра, которая обозначает номер программы (Рис. 1):



Нажатием кнопок ▼ (Стоп) и ▲ (Пуск) установите номер программы от 1 до 9.

Нажатием кнопки **Программа** поочередно устанавливаются 2 режима индикации: 2 цифры и 4 цифры (Рис. 2):



Режим установки номера задатчика  
(от 1 до 40)



Режим установки значения задатчика  
(от 1 до 40)

При этом в маленький красный индикатор переписывается номер выбранной программы (пункт 7.1).

В режиме индикации с 2-мя цифрами, нажатием кнопок ▼ и ▲ устанавливается номер задатчика от 1 до 40 (10 шагов программы по 4 задатчика в каждом шаге).

В режиме индикации с 4-мя цифрами, нажатием кнопок ▼ и ▲ устанавливается значение выбранного задатчика.

Физический смысл каждого задатчика и примеры соответствующих программ приведены ниже:

Каждая программа максимально имеет 10 шагов, каждый из которых состоит из 4-х задатчиков. В программе это выглядит так:

| Номер | Шаг 1       |                     |                      |          | Шаг 2       |                     |                      |          | Шаг 3       |                     |                      |          | Шаг 4       |                     |                      |          | Шаг 5       |                     |                      |          | Шаг 6       |                     |                      |          | Шаг 7       |                     |                      |          | Шаг 8       |                     |                      |          | Шаг 9       |                     |                      |          | Шаг 10 |    |    |    |
|-------|-------------|---------------------|----------------------|----------|-------------|---------------------|----------------------|----------|-------------|---------------------|----------------------|----------|-------------|---------------------|----------------------|----------|-------------|---------------------|----------------------|----------|-------------|---------------------|----------------------|----------|-------------|---------------------|----------------------|----------|-------------|---------------------|----------------------|----------|-------------|---------------------|----------------------|----------|--------|----|----|----|
|       | 1           | 2                   | 3                    | 4        | 5           | 6                   | 7                    | 8        | 9           | 10                  | 11                   | 12       | 13          | 14                  | 15                   | 16       | 17          | 18                  | 19                   | 20       | 21          | 22                  | 23                   | 24       | 25          | 26                  | 27                   | 28       | 29          | 30                  | 31                   | 32       | 33          | 34                  | 35                   | 36       | 37     | 38 | 39 | 40 |
|       | 0           | 0                   | 0                    | 0        | 0           | 0                   | 0                    | 0        | 0           | 0                   | 0                    | 0        | 0           | 0                   | 0                    | 0        | 0           | 0                   | 0                    | 0        | 0           | 0                   | 0                    | 0        | 0           | 0                   | 0                    | 0        | 0           | 0                   | 0                    | 0        | 0           | 0                   | 0                    | 0        | 0      | 0  | 0  | 0  |
|       | Частота, Гц | Время вращения, сек | Время остановки, сек | Тип шага | Частота, Гц | Время вращения, сек | Время остановки, сек | Тип шага | Частота, Гц | Время вращения, сек | Время остановки, сек | Тип шага | Частота, Гц | Время вращения, сек | Время остановки, сек | Тип шага | Частота, Гц | Время вращения, сек | Время остановки, сек | Тип шага | Частота, Гц | Время вращения, сек | Время остановки, сек | Тип шага | Частота, Гц | Время вращения, сек | Время остановки, сек | Тип шага | Частота, Гц | Время вращения, сек | Время остановки, сек | Тип шага | Частота, Гц | Время вращения, сек | Время остановки, сек | Тип шага |        |    |    |    |

Тип шага: 0 - обычный шаг  
 1 - реверс  
 2 - конец программы (последний шаг)

После установки последнего задатчика, для сохранения созданной программы, необходимо просто выйти в исходный рабочий режим, нажав на кнопку **Програма** и удержав ее 3 секунды.

#### Пример программы без реверса:

| № | Шаг 1         |      |      |      | Шаг 2                        |      |      |      | Шаг 3             |      |      |      | Шаг 4 |      |      |      |
|---|---------------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|-------------------|------|------|------|-------|------|------|------|
| 1 | Старт<br>20Гц |      |      |      | Разгон<br>10 мин<br>до 65 Гц |      |      |      | Вращение<br>3 мин |      |      |      | Стоп  |      |      |      |
|   | 1             | 2    | 3    | 4    | 5                            | 6    | 7    | 8    | 9                 | 10   | 11   | 12   | 13    | 14   | 15   | 16   |
| 1 | 0020          | 0002 | 0005 | 0000 | 0065                         | 0600 | 0005 | 0000 | 0065              | 0180 | 0005 | 0000 | 0000  | 0000 | 0030 | 0002 |

Первый и последний шаги практически всегда однотипные для всех программ. В первом шаге можно лишь увеличивать время вращения (2-й задатчик), которое по сути является временем набора частоты до установленной. Если старт 20 Гц, то достаточно 2 сек. Если 30 Гц, то можно установить 3 сек., если 40 Гц - 4 сек. и т. д.

#### Пример программы с реверсом:

| № | Шаг 1         |      |      |      | Шаг 2                       |      |      |      | Шаг 3 |      |      |      | Шаг 4  |      |      |      |
|---|---------------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|-------|------|------|------|--------|------|------|------|
| 7 | Старт<br>20Гц |      |      |      | Разгон<br>1 мин<br>до 35 Гц |      |      |      | Стоп  |      |      |      | Реверс |      |      |      |
|   | 1             | 2    | 3    | 4    | 5                           | 6    | 7    | 8    | 9     | 10   | 11   | 12   | 13     | 14   | 15   | 16   |
| 7 | 0020          | 0002 | 0005 | 0000 | 0035                        | 0060 | 0005 | 0000 | 0000  | 0030 | 0005 | 0000 | 0020   | 0002 | 0005 | 0001 |

| № | Шаг 5                       |      |      |      | Шаг 6 |      |      |      | Шаг 7  |      |      |      | Шаг 8                       |      |      |      |
|---|-----------------------------|------|------|------|-------|------|------|------|--------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|
| 7 | Разгон<br>2 мин<br>до 50 Гц |      |      |      | Стоп  |      |      |      | Реверс |      |      |      | Разгон<br>2 мин<br>до 60 Гц |      |      |      |
|   | 17                          | 18   | 19   | 20   | 21    | 22   | 23   | 24   | 25     | 26   | 27   | 28   | 29                          | 30   | 31   | 32   |
| 7 | 0050                        | 0120 | 0005 | 0001 | 0000  | 0030 | 0005 | 0001 | 0020   | 0002 | 0005 | 0000 | 0060                        | 0120 | 0005 | 0000 |

| № | Шаг 9 |      |      |      |
|---|-------|------|------|------|
| 7 | Стоп  |      |      |      |
|   | 33    | 34   | 35   | 36   |
| 7 | 0000  | 0000 | 0030 | 0002 |


## 8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 Блок можно транспортировать в закрытом транспорте любого вида. При транспортировании воздушным транспортом блок должен быть размещен в герметизированном отсеке.

Предельные условия транспортирования:

- температура окружающего воздуха минус 50, плюс 50°С;
  - относительная влажность воздуха 98% при температуре 35°С;
  - атмосферное давление 84 - 106,7 кПа ( 630 - 800 мм. рт. ст. );
  - максимальное ускорение механических ударов 30 м/с<sup>2</sup> при частоте 80 - 120 ударов в минуту.
- Железнодорожные вагоны, контейнеры, кузова автомобилей, используемые для транспортирования прибора, не должны иметь следов перевозки цемента, угля, химикатов и т. д.

# ПРОГРАММНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ



Руководство по эксплуатации

ЖИТОМИР